

電源重畳式とDC12V別送電源方式の同時使用は出来ません DC12Vジャックに電源を同時に接続すると機器が損傷します

機器名称	SAC/STC-WD3201MS0C(PoC カラーカメラ)			各種機能設定	各種機能仕様
撮像素子	1/2.9 2.1Mp Sony Starvis CMOS Sensor	各種機能設定	OSD	赤外線LED	
		AES	0	防水機能	
有効画素数	1920x1080p/25·30fps	MES	0	レンズ仕様	
同期方式	内部同期方式	AWB	0	Sens Up 機能	2~30倍 ON/OFF
映像出力	1.0Vp-p 75Ω BNC	ATW	0	FOG	AUTO/0FF
TV方式	NTSC方式	CoC	0	LSC	0Nx0FF
被写体照度	0.05 lx@f1.4	HLC	0	DAY&NIGHT	AUTO/COLOR/WB/EXT
SN比	52db 以上(AGC-OFF)	BLC	0	旋回角度	
温度環境	-10°C∼+50°C	ICR	0	動作速度	
湿度環境	20%~90%(結露なき事)	F L	0	プロトコール	
機器色調	ベージュ基調	イメーシ゛エフェクト	0	内蔵ヒ-タ-	
電源電圧	DC 12V(電源装置~)	MIRROR	0	内蔵ファン	
消費電流	MAX 280mA/3.36W	DNR	0	モーションテ゛ィテクト	ON/OFF
機器重量	350 g	WDR	0	プ [°] ライハ゛シーマスク	16エリア ON/OFF
機器寸法	W62x D120x H56mm	3D機構		オプション機能	

JECK. CO., AS DEPARTMENT